

cad量尺寸比例怎么调，cad中图形比例怎么调-股识吧

一、cad中图形比例怎么调

好像默认的就是毫米单位吧。

反正我画图一直都按实际尺寸画的，从没设过比例，太大用鼠标滚轮实时缩放，缩得不能动了还不行，就“视图”——“重生成”一下，又可以缩了。

建议一般不要分解尺寸。

因为分解后的尺寸数值不随尺寸线移动而变化，这样有时容易出错。

二、CAD比例怎么调节

选择视图(V)中的缩放(Z)命令，然后选择比例(S)，会跳出一个让你填比例因子..你选择你需要的比例因子..然后确定就可以了..这个时候你就可以用一般的滚轮滑动放大或缩小到你需要的观察画面了 是这个么 还是 右下角 设置比例

三、CAD的比例尺怎么搞或怎么设置啊

一般都是按1：1的尺寸画图的，而在打印的时候再去设置比例。

而打印比例一般分为视口比例和布局比例两种设置，布局一般也设为1：1，只要设一下视口的比例就可以了。

四、CAD绘图时怎怎么设置尺寸比例？

sc组合键

五、autocad比例怎么设置

首先要看你打印在多大的纸张上，比如A3或A4，先做出他们的边框线，如A4的就先做出210×297，然后你任意画图，在功能键选择“比例缩放”，给出边框范围，然后给出比例100就可以了。
画出的图就是1：100的图了。

六、CAD如何设置比例

参考文档

[下载：cad量尺寸比例怎么调.pdf](#)

[《股票一个循环浪期多久》](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《退市股票确权申请要多久》](#)

[下载：cad量尺寸比例怎么调.doc](#)

[更多关于《cad量尺寸比例怎么调》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/26030448.html>