# 用什么方法量图纸比例尺寸:建筑图纸的比例尺-股识吧

#### 一、电脑看图纸怎样量尺寸

用高版本的coreldraw12以上,illustrator cs以上,可以直接打开pdf,你爱什么量都可以了。

### 二、CAD图纸比例怎么算,谢谢了

图纸是1.100,指打印出图的图纸大、小,与CAD图纸大、小一致,即CAD图纸A1,打印出图的图纸也是A1,这样在打印出图的图纸上用尺量得1mm,就是100mm,这就是图纸比例1.100。

图纸比例,就是图纸与实际的比例。

## 三、CAD图怎么量尺寸

从上边菜单栏选择:标注线性,然后用鼠标点一下起始点,再点一下终点,显示的数值就是测量出来的尺寸。

#### 四、建筑图纸的比例尺

图纸上标注的都是实际尺寸,7~9轴的实际尺寸为7500mm,不受比例尺影响。 图上标注的比例尺是画图时图纸上尺寸缩小的比例,例如7~9轴的图纸尺寸应为75 00/200=37.5mm

#### 五、电脑看图纸怎样量尺寸

图纸比例是设计师在设计师就定好的,现在的电脑设计,是在打印,或晒图时,就定好比例了,测量图纸比例,要按照图纸所给的比例,用比例尺进行实际测量图纸尺寸。

(如1:100的图纸尺寸是1mm实际尺寸是100mm)消防水是平面图长度加系统图高度加损耗率,不扣除各类配件的尺寸;

消防控制线路,要按管、线、设备分别进行计算。

# 六、怎么把2000\*1500的图按比例画到A4图纸上?这比例是怎么 算的?如果我绘制

大家都忽略了个问题,【图纸是1:150的,但图纸上的4000mm只有9mm】这里的9mm是通过尺子量出来的,并不准确,这张白图楼主通过尺子测量的尺寸类型【量出来的尺寸是16mm,实际是7200mm】【实际12.8mm,图纸5600mm】【实际6mm,图上尺寸是2600mm】…3095

### 七、我想知道CAD里怎么测量图纸的比例,按比例打出来

不用管他写没写多大的比例 打印(ctrl+p)---打印设置里有一个打印比例在下拉菜单里选择比例即可 注意要设置好打印纸尺寸后预览一下(完全预览)

#### 参考文档

下载:用什么方法量图纸比例尺寸.pdf

《多久可以上市股票》

《多久上市一次股票》

《入职体检后多久可以拿到股票》

《股票填权后一般多久买》

《股票委托多久才买成功》

下载:用什么方法量图纸比例尺寸.doc

<u>更多关于《用什么方法量图纸比例尺寸》的文档...</u>

## 声明:

本文来自网络,不代表

【股识吧】立场,转载请注明出处:

https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/68993408.html