

# 安装广联达算量软件如何修改比例；广联达钢筋算量轴线标识显示比例过大如何处理-股识吧

## 一、【求助】（已解决）工程图中如何修改测量尺寸的比例。

CATIA二维图里面不论比例(属性里面可以设置比例)如何变化，标注的尺寸始终是实际尺寸，这真是比CAD强的一个地方，感觉挺好的

## 二、广联达安装算量软件里面实际尺寸与标注尺寸的比是什么意思？

展开全部就是实际尺寸与标注尺寸的比，可以根据量的结果和标的结果输到这里，也可以把图纸上的比例自行修改，比如1：100的默认按1：1导入，那么1：200的按1：2导入就可以了。

## 三、怎么修改广联达图形算量软件中属性编辑中的数据

在建立板的时候属性里就可以改标高了

## 四、怎样让广联达图形算量变大

修改下软件的安装即可，具体的自己问人吧。  
不让审计发现最好就是收买他吧，花小钱赚大钱啊。

## 五、广联达钢筋算量轴线标识显示比例过大如何处理

工具--选项-其他 使用单线字体勾掉

## 六、【求助】（已解决）工程图中如何修改测量尺寸的比例。

在建立板的时候属性里就可以改标高了

## 七、软件结算算量，如何调整变更加减？

我用的是鲁班算量，但是用手工复算起来还是有一点误差。  
我认识的同行也有同感。  
还有操作起来还不够人性化

## 八、在广联达安装算量软件中如何编辑工程量

貌似直接输入就可

## 参考文档

[下载：安装广联达算量软件如何修改比例.pdf](#)

[《创业板股票转账要多久》](#)

[《股票腰斩后多久回本》](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《股票的牛市和熊市周期是多久》](#)

[《股票的牛市和熊市周期是多久》](#)

[下载：安装广联达算量软件如何修改比例.doc](#)

[更多关于《安装广联达算量软件如何修改比例》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/33177658.html>