

## 图纸有比例尺但量不准怎么办！地理题目上有比例尺，但有的没有单位，怎么办？-股识吧

### 一、CAD2006 我的比例尺不对 怎么调 求详细步骤大神们帮帮忙

在右侧工具栏有缩放指令的 点击一下 在选取你要缩放的对象  
再把比例输进去就是了

### 二、CAD图上测量的尺寸与实际尺寸不一致，如何调整一致，高手解惑！

进菜单设置就是

### 三、PDF转成CAD图纸后，尺寸比例都对；但CAD量取尺寸不对，能直接导图(2008算量软件)做工程量吗？

我觉得不行，pdf文件的图素一般导入CAD后无法识别单独的图素。

### 四、图纸上有个尺寸标号了是7米，我用1：100的比例尺量下来是2.6，用1：250的比例尺凉下来是6.9，怎么换算呢？

用1：250的比例尺凉下来是6.9（可能是量的过程有误差造成的），图上的尺寸标注我聊了是2.8cm对应的应该是7米，那么你的比例尺应该是7m除上2.8cm即7000mm除以28mm=250，你的比例尺实际上应该是1：250的。

### 五、我现在有份图纸，CAD测量怎么比例不对，怎么调整？求

## 解答

比例问题，比例错了！追问：那为啥一套图上有的一样有的就不一样呢有的标准有的就不标准！量的都是同一个地方，就是一个量左一个量右，尺寸就不一样！

## 六、CAD图形的尺寸与实际测量的不一样，该怎么改变？

如果是所有图形都与实际尺寸不一样，就把所有图形全选，放大或缩小实际测量与图中尺寸的倍数再查看。

## 七、地理题目上有比例尺，但有的没有单位，怎么办？

图上一厘米代表实际距离100000厘米，如果没有特别说明，都是默认厘米，

## 参考文档

[下载：图纸有比例尺但量不准怎么办.pdf](#)

[《中石油股票为什么被护盘》](#)

[《股票试撮是什么意思》](#)

[《3百万放收益多少》](#)

[《股市哪个指标是zz指标》](#)

[下载：图纸有比例尺但量不准怎么办.doc](#)

[更多关于《图纸有比例尺但量不准怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/chapter/28908972.html>