

光伏行业市盈率达到多少可以投资创业——光伏发电投资-股识吧

一、分布式光伏发电1兆瓦需要投资多少钱？

展开全部10KW的光伏发电投资大约就是10万左右，10KW光伏发电一天可以发60-70度电如果您所在的区域在1类2类地区的话，国家补贴，当地政府也有补贴，回收成本也会快些，需要6-7年，光伏板寿命一般都在20-25年左右，如果您在3类地区的话，回收成本会稍微慢点，因为3类地区没有当地政府补贴，大约需要7-8年就可以收回成本

二、光伏发电投资

不知道您是想安装光伏发电，还是做代理商呢？如果是安装的话，5kw的大概6万左右，占地面积40平米左右每天发电20到30度，皇明公司光伏，质量好售后有保障，寿命达25年。

求采纳。

具体问题可以继续追问。

三、10kw光伏发电投资要多少钱，要多少年能回收成本

展开全部10KW的光伏发电投资大约就是10万左右，10KW光伏发电一天可以发60-70度电如果您所在的区域在1类2类地区的话，国家补贴，当地政府也有补贴，回收成本也会快些，需要6-7年，光伏板寿命一般都在20-25年左右，如果您在3类地区的话，回收成本会稍微慢点，因为3类地区没有当地政府补贴，大约需要7-8年就可以收回成本

四、分布式光伏发电1兆瓦需要投资多少钱？

分布式光伏发电1MW按目前的来说大概投资800-900万元。

洁优太阳能绿色电力

五、集中式光伏电站最低需要投资多少钱？

“集中式并网发电”有一个相对的词叫“分散式并网发电”。先说何谓分散式，在上世纪90年代，美国、日本、德国等发达国家政府提出一个叫“屋顶计划”项目，顾名思义，把光伏基板安装在各个屋顶上，覆盖面大，分布零散，维护十分不便。

之后，随着光伏并网技术趋于成熟，各国开始建成专门的光伏电站，即所谓的集中式并网发电。

这种形式便于维护，便于管理，就收效和投资上而言降低了成本，增加了性价比，增强了可靠性。

从某个角度来讲，从“分散式”到“集中式”是光伏并网事业发展的必然，也是进步。

而分散式光伏发电一般都是安装2-10kw的系统，那么集中式的发电起码是在10kw以上，按现在的行情，用好的A片多晶硅，逆变器等配套设施至少是100万以上。

六、我有约八千平米屋顶想上光伏发电，大约要投资多少钱多少年可以回收成

你好，大约能按800KW光伏电站，大约投资800万元，大约5~6年回收成本。

参考文档

[下载：光伏行业市盈率达到多少可以投资创业.pdf](#)

[《上市股票中签后多久可以卖》](#)

[《股票停牌多久能恢复》](#)

[《股票实盘一般持多久》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[下载：光伏行业市盈率达到多少可以投资创业.doc](#)

[更多关于《光伏行业市盈率达到多少可以投资创业》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/read/38748158.html>