

cad标注折线怎样调—CAD标注的引线怎么调-股识吧

一、CAD里直径标注 直线变成 折线

问题表述较为模糊，只能猜测着回答。

你想要的效果是不是标注直径时，无论标注角度如何变化，标注中的文字始终水平放置。

若是，则在上图所示的位置进行设置。

二、cad标注成了框怎么调整

如果不想通过更改标注样式调整，更简单的方法：可以在“特性”最后一栏“公差”中“显示公差”的“基本尺寸”改成“无”

三、cad中怎样把标注直径的直线改为折线？

设置里

四、怎样调整CAD的标注文字位置

看你是需要改整体的图纸的文字大小，还是单一的。

如果是单一的，就直接和修改命令“ED”就行了。

如果多处的话也可以用这个命令。

如果是实物很大或者很小的话，要对整个图纸文字标注都要进行修改的话，就用“修改标注”或用命令“D”，在“调整”对话框中找“标注特征比例”下面有个“使用全局比例”后面的框内输入，输入比1大的数字，就是把整个图纸的标注文字放大比例；

输入比1小的数定，就是把整个图纸的标注文字缩小比例就行了。

五、CAD标注的引线怎么调

打开标注样式管理器对话框—单击修改在线选项卡—修改起点偏移量的值就可以了

六、CAD折线命令是什么？从那里调出？

楼上说的不对，LE是标注命令，我理解的折线有两种 1 倒角
折线命令是fillet，在命令行输入即可，如果是直接点的话，在菜单->
修改->
gt;
修改->
gt;
倒角和倒圆角 2 画折线 在命令行输入pline，即可绘制

七、CAD中双箭头标注圆直径而且带有折线如何标注？

带双箭头的直接圆直径标注就可以了再就是下面的折线（就是标注文字处）在标注样式里设置 设置为文字水平

参考文档

[下载：cad标注折线怎样调.pdf](#)

[《买入股票成交需要多久》](#)

[《买入股票成交需要多久》](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[下载：cad标注折线怎样调.doc](#)

[更多关于《cad标注折线怎样调》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/75649030.html>

