

## cad怎么量高程相差比较大的距离！用CAD怎么样准确的确定总建筑平面图中的高程-股识吧

### 一、用CAD怎么样准确的确定总建筑平面图中的高程

点击查询命令查询投影图的高程或者直接标注命令标注高程

### 二、不同高程的坐标点在cad中怎样画

高程的坐标点

### 三、我CAD怎么测量距离不行？

你首先要查清楚你选的线是不是多义线。  
如果是三维转二维出来的线是没有坐标的。  
最好的方法就是，根据这条线，重新再连一条新的线。  
这样就是一条正确的线了。  
连直线很简单，两个端点一连就可以了。  
如果是曲线，就要用三点画圆来连。  
如果一个圆不能连起来，就把几端圆相切起身就可以了。  
把不必要的部分剪去就可以了。  
希望我的回答你会满意。  
谢谢。

### 四、请CAD高手回答，标注了以后有个点，好像是起点偏移量，那个点离尺寸线好远啊，应该怎么调呢

格式 标注样式 修改 线 起点偏移量 貌似没太大用

## 五、cad怎么测距离

2000多对CAD来说是指2000多个绘图单位，也就是说画图的时候确定的这两个点的距离是2000多，5261一般情况下我们理解为2000多MM，因为没有单位的情况下单位就是MM，除非标注的尺1653寸是有单位的，或是图纸中有注明单位。CAD学习交流群，欢迎大家加入（专261254248）（Q-Q）群本群高手众多，相当热闹，来了绝属对不后悔。

## 六、cad测量面积及测量距离怎么测？

面积测量：1、点工具-查询-

面积，根据命令提示，沿着需要测量的图元轮廓线走一遍，得出面积大小。

2、使用面域或者块功能，将需要测量的图元做成面域或者块，按CTRL+1，在图元属性框内查看面积。

3、使用查询面积的插件。

距离测量：使用命令di，点起的、终点得到该距离的长度。

## 参考文档

[下载：cad怎么量高程相差比较大的距离.pdf](#)

[《股票违规停牌一般多久》](#)

[《股票盘中临时停牌多久》](#)

[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)

[《股票多久能涨起来》](#)

[《公司上市多久后可以股票质押融资》](#)

[下载：cad怎么量高程相差比较大的距离.doc](#)

[更多关于《cad怎么量高程相差比较大的距离》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/24737992.html>

