

图纸用比例尺量比例不对怎么办__cad中怎么养可以使得横竖的比例尺不一样？-股识吧

一、cad图打开比例不对怎么办？他标注的是1000，我量出来是750，。标注的是2000，我量出来是1300。

还有一种可能，他用文字代替~其实就是你量的那个尺寸

二、CAD 绘图比例错了怎么该回去？

不容易描述

三、cad标注尺寸比例不对怎么修改

比例有两种，一种叫做全局标注比例，控制标注显示的大小，一般等于图纸比例。另一种叫做线性比例，用来控制标注的数值与实际数值的比例关系，例如1000的线标注显示2000。

两种都可以在标注式样中修改，修改后全体标注都改变。或者在特性窗口修改，修改后只有选中修改的标注被改变。

四、CAD 绘图比例错了怎么该回去？

不容易描述

五、我现在有份图纸，CAD测量怎么比例不对，怎么调整？求解

比例问题，比例错了！追问：那为啥一套图上有的一样有的就不一样呢有的标准有

的就不标准！量的都是同一个地方，就是一个量左一个量右，尺寸就不一样！

六、cad中怎么养可以使得横竖的比例尺不一样？

你把画好的图存到桌面，然后打开软件，然后在插入里选择外部DWG参照，这样就可以选择X轴和Y轴的比例了，自己设定就行了

七、在图纸上拉的尺寸跟标注的不一样，怎么调整成比例的一样

原图的尺寸和你标注测量的尺寸不一样，说明此图纸不是按比例绘制的，实际绘图的不是图中标了的比例，你需要核算出真实的绘图比例，再将图纸统一调整到与标注比例相符。

参考文档

[下载：图纸用比例尺量比例不对怎么办.pdf](#)

[《股票能提前多久下单》](#)

[《买了股票持仓多久可以用》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《股票要多久才能学会》](#)

[下载：图纸用比例尺量比例不对怎么办.doc](#)

[更多关于《图纸用比例尺量比例不对怎么办》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/subject/26036371.html>