

电容测量值比标准值大是怎么回事；电容实测值增大是不是坏了-股识吧

一、电解电容实测比标称值高是否是好的？

不正常.一般电容设计是根据铝箔，电解液，负箔，直径，高度，电压值等设计的；

一般设计容量在标称容量的正负20%范围内就为正常，也有的是10%等；
最大的是20%左右；

如果偏差太大说明测量不准确或者其他原因.请自己核查.

二、为什么用MF47T万用表测电解电容，测出的容量都比电容上标的大？

正常，继续用。

三、单相电机启动电容的选择比额定值大一倍会出现什么后果

启动电容容量过大会导致电机工作电流过大。

时间长了会使电机烧毁的。

建议使用额定容量的电容。

这是经过计算和电机额定功率相匹配的。

四、电容实测值增大是不是坏了

正常，继续用。

五、测的电容值比标识的大是好是坏

那要看标称的误差范围，如果超过了误差范围，那就说明不正常。

六、lcr测试时电容值大是什么原因

电容只有容量大小，没有所谓高阻低阻之分。

电容对电路的容抗，是随着频率变化，并不是固定不变的。

如果容量不是很大，使用三用表中的电容档，就可以直接测试容量大小。

参考文档

[下载：电容测量值比标准值大是怎么回事.pdf](#)

[《社保基金打新股票多久上市》](#)

[《委托股票多久时间会不成功》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[《股票赎回到银行卡多久》](#)

[下载：电容测量值比标准值大是怎么回事.doc](#)

[更多关于《电容测量值比标准值大是怎么回事》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/22853148.html>