

测量值与真实值的比叫什么~下列说法中正确的是 ()

- A . 测量值与真实值之间的差异叫误差
- B . 认真测量可以避免误差 C . -股识吧

一、下列说法中正确的是 ()

- A . 测量值与真实值之间的差异叫误差
- B . 认真测量可以避免误差 C .

- A、测量值和真实值之间的差异叫误差 . 故A正确 ;
- B、误差可以减小 , 多次测量求平均值可以减小误差 , 但误差是绝对不能消除的 ; 故B错误 ;
- C、只要取平均值或使用精密测量工具就可以减小误差 , 但不能避免误差 , 故C错误 ;
- D、错误是由于实验者粗心或者不遵守实验规则等原因造成的 , 是能避免的 , 故D错误 . 故选A .

二、物体的真实长度叫真实值 , 测量值和真实值之间的什么

误差

三、测量值与真实值之间的差异叫做_____ . 在测量中误差总是存在的 ; 误差不是错误 , 误差是不可避免的 , 只能减

测量值与真实值之间的差异叫做误差 . 在测量中误差总是存在的 ; 误差不是错误 , 误差是不可避免的 , 只能减小 , 不可消除 . 故答案为 : 误差 .

四、某刻度尺的刻度大于标准刻度 , 用它测量长度时 , 测量值和真实值相比较 () A . 偏大 B . 偏小 C .

错误 ;

误差；
多次测量求平均值

五、测量值和真实值之间的差异叫做_____。测量长度所能达到的准确程度是由刻度尺的_____决定的

真实值与测量值之间的差异叫误差，误差是不可避免的，但是可以减小的；
长度测量的准确程度是由刻度尺的分度值决定的。测量需要达到的准确程度跟测量需要有关。故答案为：误差；
分度值。

参考文档

[下载：测量值与真实值的比叫什么.pdf](#)

[《行业暂停上市股票一般多久》](#)

[《股票挂单有效多久》](#)

[《股票订单多久能成交》](#)

[《股票赎回到银行卡多久》](#)

[下载：测量值与真实值的比叫什么.doc](#)

[更多关于《测量值与真实值的比叫什么》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/60078757.html>