

图纸只有比例怎么量长度|知道图纸比例和比例尺比例怎么算实际长度chang'；-股识吧

一、平面水电图纸比例1：100如何去量实体距离，

水电图纸落实到实物上，建议不要在图上测量尺寸按比例放到实体上，如图测灯距墙边1cm，就按1m定位，这样往往不准，因为图摆放随意性及图例不按比例。而应根据实际情况实地分尺寸。

二、如何根据比例尺量出图上尺寸来计算实际长度呢？

在地图上量出长度为多少厘米，然后乘以比例尺中大的那个数，注意，单位是厘米。

例如：比例尺为1：10000，在地图上量出长度为2厘米，则实际中长度为20000厘米。

三、请问：图纸上比例是1：2000，单位为米，我用1：300的比例尺量出长度为10米，那么实际尺寸是多少呢？

图纸上的尺寸是 $10/300=1/30$ 米实际尺寸为 $1/30 \times 2000=200/3$ 米 ≈ 67 米

四、图纸的比例是1：45.我用尺子量的是25mm.怎么计算他的实际尺寸咯？

图纸上1mm等于实际的45mm如果你量的图纸上25mm那么，实际是 $25 \times 45\text{mm}$ 等于1125mm

五、

六、 图纸比例我的比例尺是1比100的怎么量1比75的图纸 还有就是1：100的比例尺怎么量1：60的图纸

你的是1/300，图纸是1/150，所以图纸比你的比例尺精密一倍（图上1cm代表实际距离150m）所以就是量出的尺寸 $\times 300 \div 2$ 就是实际的距离
（或者你的问题补充理解也对）

七、 图纸上比例尺怎么算，比如1：150，尺子量出是10厘米，那是多少米，谢谢各位了

比例尺1：150，尺子量出是10厘米，那是15米。

“1：150”是数字是比例尺，表示的意思是图上一条线段的长度与地面相应线段的实际长度之比。

这里可以列出等式： $1：150=10\text{cm}：x$ ；

解得 $x=1500\text{厘米}=15\text{米}$ 。

扩展资料：比例尺通常有三种表示方法。

1、数字式（又名数字比例尺），用数字的比例式或分数式表示比例尺的大小。

例如：1 50，000，000，或 $1/50，000，000$ 。

2、线段式（又名比例尺），在地图上画一条线段，并注明地图上1厘米所代表的实际距离。

3、文字式，在地图上用文字直接写出地图上1厘米代表实地距离多少米，如：图上1厘米相当于地面距离500米，或五万分之一。

参考资料来源：股票百科-比例尺

八、 知道图纸比例和比例尺比例怎么算实际长度

比例尺：图上比实际 实际：图上除以比例尺 图上：实际乘比例尺

参考文档

[下载：图纸只有比例怎么量长度.pdf](#)

[《股票打折的大宗交易多久能卖》](#)

[《公司上市多久股东的股票可以交易》](#)

[《股票亏钱多久能结束》](#)

[《一只股票从增发通告到成功要多久》](#)

[下载：图纸只有比例怎么量长度.doc](#)

[更多关于《图纸只有比例怎么量长度》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/author/24718308.html>