

安装算量软件中图纸尺寸比例不对怎么调整 - solidworks工程图出图另存后用CAXA软件打开，发现比例不对了，如何解决？-股识吧

一、在图纸上拉的尺寸跟标注的不一样，怎么调整成比例的一样

原图的尺寸和你标注测量的尺寸不一样，说明此图纸不是按比例绘制的，实际绘图的不是图中标了的比例，你需要核算出真实的绘图比例，再将图纸统一调整到与标注比例相符。

二、复制到另一张CAD图纸，里面尺寸和原来的比例不一样了怎么调整？

是因为CAD环境设置问题，被复出图档的环境和复入图档的环境在比例上有差异，你可以按以下方法将两张图纸的比例大小和标注尺寸设置成一致：

- 1、假如把复出图档环境设为图1，复入图档环境设为图2；
- 2、将图1中的图纸全部复制，粘贴到图2中，这时可能两张图纸的尺寸完全不一样；
- 3、打开图1图纸，随意找一个有代表性的尺寸数据（假如图纸中一个图元尺寸为5mm，到图2中相对应的图元尺寸变成了1mm），在图2命令栏内输入SC按空格确认，光标变成正方形，然后用光标将图2图纸全部框中，再按空格确认；
- 4、在图纸部份任意找个位置单击一下鼠标，然后在命令栏内输入“R”，再空格确认；
- 5、在命令栏内输入1，按空格，再输入5，按空格，任务就完成了，看一下整张图纸所有尺寸是不是全部变过来了呢？

三、CAD图上测量的尺寸与实际尺寸不一致，如何调整一致，高手解惑！

进菜单设置就是

四、solidworks工程图出图另存后用CAXA软件打开，发现比例不对了，如何解决？

可以在CAXA中先对一个或几个已知的尺寸进行尺寸标注，用已知尺寸值除以新标注尺寸值，其商值就是比例的变化量，对零件轮廓进行比例缩放，缩放值就是刚刚计算的比例变化量。

五、PDF转成CAD图纸后，尺寸比例都对；但CAD量取尺寸不对，能直接导图(2008算量软件)做工程量吗？

我觉得不行，pdf文件的图素一般导入CAD后无法识别单独的图素。

参考文档

[下载：安装算量软件中图纸尺寸比例不对怎么调整.pdf](#)

[《股票委托多久才买成功》](#)

[《股票abc调整一般调整多久》](#)

[《股票赎回到银行卡多久》](#)

[下载：安装算量软件中图纸尺寸比例不对怎么调整.doc](#)

[更多关于《安装算量软件中图纸尺寸比例不对怎么调整》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/22794675.html>